


اجراءات السلامة المهنية والوقاية من مخاطر العمل في ورشات الحدادة واللحام لضمان بيئة عمل آمنة وصحية تقل فيها المخاطر وحدوث اصابات العمل وأمراض المهنة


علينا الوعي بالمخاطر المهنية في ورشات الحدادة واللحام ومنها:



مخاطر
الضوضاء




خطر الاصابة
بالصدمة الكهربائية




خطر الاجهاد
الدراري



خطر الاصطدام
والوقوع



خطر التسمم بالغاز
والمواد الكيميائية



خطر ضربات
الشمس



خطر الالتهابات
والامراض الجلدية



خطر
التزلق



خطر التعرض
للحروق



مخاطر فقدان
أو تضرر البصر

علينا مطالبة صاحب العمل بالتالي:

- 1 توفير كافة معدات الوقاية الشخصية للعاملين (النظارات الواقية / القفازات / المريول او بدلة اللحام / الحذاء المناسب / جهاز حماية الاذن)
- 2 تنظيم العمل بشكل يسمح بالتبادل بين العاملين الذين يتعرضون للحرارة في مكان العمل.
- 3 الالتزام باجراء فحوصات طبية أولية ودورية للعاملين.
- 4 توفير كميات من السوائل والاقراص التي تحتوي على أملاح معدنية لتعويض ما يفقده جسم العامل من سوائل نتيجة تعرضه للحرارة العالية.
- 5 التأكد من عدم السماح للعاملين المصابين بأمراض القلب والكلية من العمل في الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة.
- 6 ضمان التهوية الجيدة للمكان (الطبيعة او الصطناعية).
- 7 توفير صناديق اسعاف أولية في مكان العمل ، اضافة الى طفايات الحريق.
- 8 تأمين مخارج طوارئ في مكان العمل.
- 9 ترتيب الآلات والمواد بشكل يضمن عدم احتكاك آلات اللحام مع المواد القابلة للاحتراق ، وتوفير حماية من الصدمات الكهربائية.
- 10 عمل صيانة دورية خاصة لماكنات اللحام والتأكد ان كابلات اللحام وتوصيلاتها غير تالفة وذات عزل جيد.
- 11 ضمان أن من يقوم من العاملين باللحام مؤهل ومدرب على ذلك.



مركز الديمقراطية
وحقوق العاملين

مكتب الإدارة العامة: رام الله، شارع الارسلان، حي المصايف
صندوق بريد: 876 هاتف: 9700 2952608
فاكس: 9700 2952985 بريد الكتروني: info@dwrc.org

بتمويل من

MISEREOR
IHR HILFSWERK

الالتزام بمعدات الوقاية الشخصية في مكان العمل والمحافظة عليها
اتباع التعليمات وعدم المجازفة ، والاستعانة بذوي الخبرة في مكان العمل
الانضمام الى نقابة عمالية خاصة للدفاع عن حقوق العاملين في مكان او قطاع العمل
تجهيز مكان العمل بكافة الادوات التي تحتاجها في العمل لتكون قريبة أثناء العمل
التأكد من ازالة مقابس الكهرباء من الآلات عند الانتهاء من العمل
عدم ارتداء ملابس متسخة بالزيوت او مواد سريعه الاشتعال
تنظيف الأرضية بعد انتهاء العمل
التركيز فقط في العمل خاصة ممن يقومون باللحام
استخدام ملاقط الحدادة في مسك الاجزاء الساخنة
الالتزام باستخدام الحاجز الواقي للحماية من الاجزاء المتطايرة كبرادة الحديد




وعلى
نحن
العاملين
اتباع
التالي:



اجراءات السلامة المهنية والوقاية من مخاطر العمل في ورشات النجارة والأثاث لضمان بيئة عمل آمنة وصحية تقل فيها المخاطر وحدوث اصابات العمل وأمراض المهنة

علينا الوعي بالمخاطر المهنية في ورشات النجارة والأثاث ومنها:

						
مخاطر أمراض الجهاز التنفسي والتعرض للغبرة	مخاطر الاجهاد والالتواء والحركة المتكررة	مخاطر التعرض للمواد السامة والكيميائية	نظر الاصطدام والوقوع	مخاطر الضوضاء	مخاطر الجروح واصابات اليد والادوات الكهربائية	مخاطر السقوط والانزلاق

علينا مطالبة صاحب العمل بالتالي:

- 1 التوعية بالمخاطر الصحية وكيفية السيطرة عليها
- 2 التدريب على استخدام الآلات
- 3 صيانة الآلات باستمرار
- 4 توفير أقنعة الحماية من الغبار
- 5 ترتيب وتنظيم الآلات بشكل يتيح ادارة المشكلات
- 6 توفير أنظمة تهوية عوادم النجارة (الغبار / الضباب / الأبخرة / الغاز ..) داخل الورشة
- 7 ضمان الاضاءة والتهوية الجيدة
- 8 توفير طفايات حريق بعدد مناسب وفي أماكن يسهل استخدامها
- 9 توفير صناديق اسعاف أولي تحتوي على مواد للاسعافات الأولية وضمان تدريب أحد العاملين لتقديم الاسعافات الأولية في حالات اصابات العمل
- 10 توفير ملابس خاصة بالعمل ، وضمان أن لا تكون أطرافها واسعة او متدلية لتجنب تعلقها بشفرات الآلات الحادة وتوفير أماكن خاصة لتبديلها
- 11 توفير معدات الوقاية الشخصية كالأحذية والقفازات والنظارات الخاصة والواقية ...
- 12 تأمين كافة العاملين ضد اصابات العمل لضمان تلقي العلاج والحصول على التعويض المقرر وفق القانون
- 13 اتباع سياسة داخلية للحماية العاملين والمتواجدين في مكان العمل من التعرض لأشكال العنف
- 14 تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال أوقات العمل لضمان عدم تعرض العاملين للاجهاد والضغط النفسي والبدني
- 15 توفير حماية خاصة للعاملين المسؤولين عن نقل ورفع البضائع والاثقال بشكل مستمر من خلال تخصيص الات رفع وجر وتنزيل خاصة
- 16 اجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية
- 17 تأمين مخارج الطوارئ لضمان الاخلاء السريع في حالة تعرض المنشأة لأي خطر



مكتب الإدارة العامة: رام الله، شارع الرسائل، حي المصايف
صندوق بريد: 876 هاتف: 9700 2952608
فاكس: 9700 2952985 بريد الكتروني: info@dwrc.org

بتمويل من



- اتباع التعليمات وعدم المجازفة ، والاستعانة بذوي الخبرة في مكان العمل
- ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء العمل والمحافظة عليها
- الانضمام الى نقابة عمالية خاصة للدفاع عن حقوق العاملين في مكان او قطاع العمل
- استعمال الادوات والمعدات المخصصة لكل عمل على حدى
- تجهيز مكان العمل بكافة الادوات التي نحتاجها في العمل لتكون قريبة أثناء العمل
- التأكد من أن أغطية شفرات الآلات مثبتة في مكانها
- التأكد من عدم وجود أي بقايا للاخشاب او اجسام أخرى بالقرب من شفرات الآلات قبل تشغيلها
- التأكد من ازالة مقابس الكهرباء من الآلات عند الانتهاء من العمل
- التأكد من خلو الاخشاب قبل قطعها من المسامير والقطع المعدنية



وعلينا نحن العاملين اتباع التالي: